


Empfehlung

zur Dry&Cool Keramik-Schleifscheibe

Produktionsbedingt ist die Oberfläche einer **neuen** Keramik-Schleifscheibe leider noch etwas grob.

→ Um das von uns gewünschte, feinere Schliffbild sofort zu erreichen, sollte Sie vor der ersten Verwendung die Scheibenoberfläche kurz abrichten!

Dies erledigen Sie am besten mit einem Abrichtstein/Rutscherstein, wie Sie diesen auch bei uns bestellen können:



Beim Schleifen mit der Dry&Cool-Scheibe gilt:

→ Schärfen Sie **ohne** Druckausübung, da der Materialabtrag sehr aggressiv ist!
(Am besten das Schnittzeug nur mit dem Eigengewicht auflegen und kaum andrücken)

→ Sie benötigen kein Wasser zum Kühlen!
(Sofern Sie richtig -also mit wenig Andruck- schleifen wird das Schnittwerkzeug auch kaum erwärmt)

→ Nach dem Schleifen müssen Ihre Werkzeuge noch abgezogen werden!
(Dies bewerkstelligt man am Schnellsten mit unserer Schwabbelscheibe)

Bei Fragen hierzu zögern Sie bitte nicht uns anzurufen!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr
Spangler Thomas
Hobby-Versand-Spangler